

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北 上 川	25.6~ 28.0	柳津 左岸	越水 9		2,459				2,459			警戒巡視 避難誘導		柳津 登米	登米市	米谷出張所
	27.0+100	柳津 左岸	工作物 樋管 10			1				1			第一柳生排水樋管 応急対策D未施工箇所	登米	登米市	
	27.6~ 28.2	柳津 左岸	堤体漏水 11			620				620		月輪工		登米	登米市	
	28.0~ 29.0	日根牛 左岸	越水 12	1,015					1,015			警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	28.0~ 28.6+135	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 13	735					735			月輪工 釜段工	S56年実績 漏水II有	登米	登米市	
	28.8+110~ 29.8	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 14	890					890			月輪工 釜段工	S56年実績 記録なし 漏水II有 (発生年不明)	登米	登米市	
	29.0~ 29.2	日根牛 左岸	越水 15		188					188		警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	29.2~ 29.8	日根牛 左岸	越水 16	549					549			警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	29.8~ 30.4	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 17		617					617		月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	29.8~ 30.0	日根牛 左岸	越水 18		204					204		警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	30.0~ 31.0	日根牛 左岸	越水 19	933					933			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	登米	登米市	
	30.4~ 30.8	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 20	300					300			月輪工 釜段工	S56実績 記録なし 漏水II有	登米	登米市	
	30.8~ 31.0+120	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 21		277					277		月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	31.0~ 31.2+143	日根牛 左岸	越水 22		143					143		警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	31.0+120~ 31.2	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 23	80					80			月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	31.2~ 31.7	日根牛 左岸	基礎地盤漏水 24		554					554		月輪工 釜段工	H19年実績 漏水II有	登米	登米市	
	31.4~ 31.4+112	日根牛 左岸	越水 25	113					113			警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	34.6~ 35.2	米谷 左岸	越水 26	606					606			警戒巡視 避難誘導	●危険箇所	米谷	登米市	
	36.2~ 38.3	米谷 左岸	堤体漏水 27		2,057					2,057		月輪工		米谷 大泉	登米市	
36.8~ 38.4+120	米谷 左岸	越水 28		1,641					1,641		警戒巡視 避難誘導		米谷 大泉	登米市		
38.6~ 39.2	米谷 左岸	越水 29	677					677			警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市		
小計				5,898	8,760	0	0	5,898	8,760	0	0					
				4,161	5,339	1	0	4,161	5,339	1	0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
北上川	39.2~ 43.2+9	安場左岸	越水 30	3,845				3,845				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	米谷出張所
	40.2~ 40.6	安場左岸	基礎地盤漏水 31		430	0			430	0		月輪工 釜段工	漏水Ⅱ有 記録なし	大泉	登米市	
	43.6+150~ 43.8	西郡左岸	越水 32	44				44				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	
	43.8~ 44.0	西郡左岸	越水 33	183				183				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	
	44.0~ 45.8	西郡左岸	越水 34		1,633	1,633			1,633	1,633		警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	
	47.4~ 48.4	大清水左岸	越水 35	1,099				1,099				警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	
	47.8	大清水左岸	基礎地盤漏水 36	100				100				釜段工	●重点監視区間(47.6k~47.8k) M8実績 破堤跡 漏水Ⅰ有	大泉	登米市	
	49.0~ 49.0+113	嵯峨立左岸	越水 37		259	259			259	259		警戒巡視 避難誘導		大泉	登米市	
	22.4~ 22.8	平右岸	越水 57		432	112			432	112		警戒巡視 避難誘導		柳津	登米市	
	22.5~ 22.86	平右岸	基礎地盤漏水 58	465				465				月輪工 釜段工		柳津	登米市	
	22.6+120	平右岸	工作物 機場 59			1				1			平揚水機場(許) 応急対策B,D未施工箇所	柳津	登米市	
	24.0~ 24.2	石生右岸	越水 60	267				267				警戒巡視 避難誘導		柳津	登米市	
	26.8~ 27.6	鴫波右岸	越水 61		772	772			772	772		警戒巡視 避難誘導		登米	登米市	
	26.8+102~ 27.6+40	鴫波右岸	堤体漏水 62		710	40			710	40		月輪工		登米	登米市	米谷出張所
	30.8+191~ 32.4+164	登米右岸	越水 63		1,599	1,184			1,599	1,184		警戒巡視 避難誘導		登米 米谷	登米市	
	30.9~ 31.2	登米右岸	基礎地盤漏水 64		292	0			292	0		月輪工 釜段工		登米	登米市	
	31.2~ 31.4	登米右岸	基礎地盤漏水 65	70				70				月輪工 釜段工	実績年不明 漏水Ⅱ有	登米	登米市	
	31.4~ 32.5	登米右岸	基礎地盤漏水 66		1,040	1,040			1,040	1,040		月輪工 釜段工		登米 米谷	登米市	
	35.0+126~ 35.4+118	水越右岸	越水 67		445	445			445	445		警戒巡視 避難誘導		米谷	登米市	
35.6+213~ 36.8+89	巻右岸	越水 68		1,045	1,045			1,045	1,045		警戒巡視 避難誘導		米谷	登米市		
39.6~ 39.8	上沼浅水右岸	水衝・洗掘 69		120	120			120	120		木流し工		大泉	登米市		
小計				6,073 5,973	8,777 6,650	0 1	0 0	6,073 5,973	8,777 6,650	0 1	0 0					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

