

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

| 河川名 | 距離標 | 地区名 及び 左右岸別 | 評定種別 及び 図面番号 | 令和7年度評定 | | | | 令和6年度評定 | | | | 対策水防 工 法 名 | 変更理由等 | 水防警報 対象 観測所 | 関 連 市町村 | 出 張 所 | |
|-------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------|----------------|----------|--------|----------------|----------------|----------|--------|-------------------|-------|-------------------|------------|-----------------------|--|
| | | | | 堤防(m) | | 工作物(箇所) | | 堤防(m) | | 工作物(箇所) | | | | | | | |
| | | | | A | B | A | B | A | B | A | B | | | | | | |
| 二 股 川 | 0.0~ 1.0 | 二股川 左 岸 | 越水 1 | 973 973 | | | | 973 973 | | | | 警戒巡視 避難誘導 | ●危険箇所 | 大 泉 | 登米市 | 米 谷 出 張 所 | |
| | 0.0~ 2.0 | 二股川 右 岸 | 越水 2 | 2,160 2,160 | | | | 2,160 2,160 | | | | 警戒巡視 避難誘導 | ●危険箇所 | 大 泉 | 登米市 | | |
| | 0.4~ 0.6 | 二股川 右 岸 | 水衝・洗掘 3 | | | 190 0 | | | | 190 0 | | 木流し工 | | 大 泉 | 登米市 | | |
| | 0.0+111 | 二股川 左右岸 | 工作物 橋梁 4 | | | | 1 | | | | 1 | 二股橋 桁下高不足 | | 大 泉 | 登米市 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小 計 | | | | 3,133 3,133 | 190 0 | 0 0 | 0 1 | 3,133 3,133 | 190 0 | 0 0 | 0 1 | | | | | |
| | 合 計 | | | | 3,133 3,133 | 190 0 | 0 0 | 0 1 | 3,133 3,133 | 190 0 | 0 0 | 0 1 | | | | | |

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長