

# 令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

| 河川名       | 距離標         | 地区名及び左右岸別 | 評定種別及び図面番号 | 令和2年度評定 |        |         |   | 令和元年度評定 |        |         |     | 対策水防<br>工法名 | 変更理由等                 | 水防警報対象観測所 | 関連市町村        | 出張所   |
|-----------|-------------|-----------|------------|---------|--------|---------|---|---------|--------|---------|-----|-------------|-----------------------|-----------|--------------|-------|
|           |             |           |            | 堤防(m)   |        | 工作物(箇所) |   | 堤防(m)   |        | 工作物(箇所) |     |             |                       |           |              |       |
|           |             |           |            | A       | B      | A       | B | A       | B      | A       | B   |             |                       |           |              |       |
| 江合川       | 14.6～18.0   | 上谷地左岸     | 堤防高 56     |         | 3,263  |         |   |         | 3,263  |         |     | 土のう積        | ●危険箇所                 | 下谷地       | 涌谷町・大崎市上谷地   | 大崎出張所 |
|           | 14.8+90     | 桜町右岸      | 工作物 機場 57  |         |        | 1       |   |         |        | 1       |     |             | 二の袋揚水機場(許) 応急対策D未施工箇所 | "         | 桜町           |       |
|           | 15.78～16.05 | 北小牛田左岸    | 漏水 60      |         | 269    |         |   |         | 269    |         |     | 釜段工         |                       | "         | 大崎市北小牛田      |       |
|           | 18.2～18.8   | 沼部左岸      | 堤防高 61     |         | 583    |         |   |         | 471    |         |     | 土のう積        | 精査による                 | "         | 美里町・大崎市沼部・平針 |       |
|           | 18.2+71     | 沼部左右岸     | 工作物 橋梁 62  |         |        |         | 1 |         |        |         | 1   |             | 江合川鉄道橋(上) 桁下高不足       | "         | 沼部・小牛田       |       |
|           | 18.2+71     | 沼部左右岸     | 工作物 橋梁 63  |         |        |         | 1 |         |        |         | 1   |             | 江合川鉄道橋(下) 桁下高不足       | "         | 沼部・小牛田       |       |
|           | 18.4～18.6   | 沼部左岸      | 漏水 64      | 120     |        |         |   |         | 120    |         |     | 釜段工         | 破堤跡 実績履I              | "         | 大崎市沼部        |       |
|           | 23.7～24.1   | 羽山堂左岸     | 漏水 73      |         | 400    |         |   |         | 400    |         |     | 釜段工         | 漏水I無                  | "         | 羽山堂          |       |
|           | 25.8+150    | 北浦右岸      | 工作物 樋管 74  |         |        |         | 1 |         |        |         | 1   |             | 右京江樋管(許) 応急対策E未施工箇所   | "         | 北浦           |       |
|           | 26.3～26.5   | 福沼右岸      | 漏水 75      |         | 208    |         |   |         | 208    |         |     | 釜段工         |                       | 荒雄        | 福沼           |       |
|           | 26.3～27.1   | 福沼右岸      | 法崩れ 川裏 76  |         | 820    |         |   |         | 820    |         |     | シート張        |                       | "         | 福沼           |       |
|           | 26.6～27.0   | 渕尻左岸      | 堤防高 77     |         | 0      |         |   |         | 387    |         |     | 土のう積        | 評価見直し                 | "         | 渕尻           |       |
|           | 27.0～28.2   | 福沼右岸      | 堤防高 78     |         | 1,107  |         |   |         | 1,107  |         |     | 土のう積        |                       | "         | 福沼           |       |
|           | 27.2～28.6   | 渕尻左岸      | 堤防高 79     |         | 1,572  |         |   |         | 1,820  |         |     | 土のう積        | 評価見直し                 | "         | 渕尻           |       |
|           | 27.6+41     | 渕尻左右岸     | 工作物 橋梁 80  |         |        |         | 1 |         |        |         | 1   |             | 江合橋 桁下高不足             | "         | 渕尻・福沼        |       |
|           | 27.8～28.7   | 桜の目左岸     | 漏水 81      |         | 900    |         |   |         | 900    |         |     | 釜段工         | 漏水I無                  | "         | 桜の目          |       |
|           | 27.9～30.7   | 荒雄右岸      | 法崩れ 川裏 82  |         | 2,813  |         |   |         | 2,813  |         |     | シート張        |                       | "         | 荒雄           |       |
|           | 28.2～29.0   | 荒雄右岸      | 堤防高 83     |         | 867    |         |   |         | 1,648  |         |     | 土のう積        | ●危険箇所 評価見直し           | "         | 荒雄           |       |
|           | 28.3+58     | 桜の目左右岸    | 工作物 橋梁 84  |         |        |         | 1 |         |        |         | 1   |             | 新江合橋 桁下高不足            | "         | 桜の目・荒雄       |       |
|           | 29.2～29.8   | 桜の目左岸     | 堤防高 85     |         | 0      |         |   |         | 522    |         |     | 土のう積        | 評価見直し                 | "         | 桜の目          |       |
| 30.0～30.1 | 桜の目左岸       | 漏水 86     |            | 120     |        |         |   | 120     |        |         | 釜段工 | 漏水I無        | "                     | 桜の目       |              |       |
| 小計        |             |           |            | 120     | 12,922 | 0       | 0 | 120     | 14,748 | 0       | 0   |             |                       |           |              |       |
|           |             |           |            | 120     | 11,266 | 2       | 4 | 120     | 10,417 | 2       | 4   |             |                       |           |              |       |

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

### 令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

| 河川名         | 距離標           | 地区名<br>及び<br>左右岸別 | 評定種別<br>及び<br>図面番号 | 令和2年度評定 |     |         |     | 令和元年度評定 |     |         |       | 対策水防<br><br>工法名 | 変更理由等 | 水防警報<br>対象<br>観測所 | 関連<br>市町村 | 出張所        |       |
|-------------|---------------|-------------------|--------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-------|-----------------|-------|-------------------|-----------|------------|-------|
|             |               |                   |                    | 堤防(m)   |     | 工作物(箇所) |     | 堤防(m)   |     | 工作物(箇所) |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    | A       | B   | A       | B   | A       | B   | A       | B     |                 |       |                   |           |            |       |
| 江<br>合<br>川 | 30.0~<br>30.6 | 桜の目<br>左岸         | 堤防高<br>87          |         | 0   |         |     |         | 589 |         |       |                 | 土のう積  | 評価見直し             | 荒雄        | 大崎市<br>桜の目 | 大崎出張所 |
|             | 30.0+63       | 桜の目<br>左右岸        | 工作物 橋梁<br>88       |         |     |         | 1   |         |     |         | 1     |                 |       | 桜の目橋歩道橋<br>桁下高不足  | "         | 桜の目・荒雄     |       |
|             | 30.0+63       | 桜の目<br>左右岸        | 工作物 橋梁<br>89       |         |     |         | 1   |         |     |         | 1     |                 |       | 桜の目橋<br>桁下高不足     | "         | 桜の目・荒雄     |       |
|             | 30.1~<br>30.7 | 桜の目<br>左岸         | 法崩れ 川裏<br>90       |         | 566 |         |     |         | 566 |         |       |                 | シート張  |                   | "         | 桜の目        |       |
|             | 30.0~<br>30.6 | 荒雄<br>右岸          | 堤防高<br>91          |         | 0   |         |     |         | 596 |         |       |                 | 土のう積  | 評価見直し             | "         | 荒雄         |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     |         |     |         |     |         |       |                 |       |                   |           |            |       |
|             | 小計            |                   |                    |         |     | 0       | 566 | 0       | 0   | 0       | 1,751 | 0               | 0     |                   |           |            |       |
|             |               |                   |                    |         |     | 0       | 566 | 0       | 2   | 0       | 1,305 | 0               | 2     |                   |           |            |       |

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長