

## 令和2年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和2年度評定				令和元年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	水防警報対象 観測所	関連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)						
				A	B	A	B	A	B	A	B					
鳴瀬川	0.1～1.3	中下右岸	漏水 1		1,034				1,034			月輪工		鹿島台(鳴)	東松島市中下	鳴瀬出張所
	1.8～1.9	浜市左岸	漏水 2		80				80			月輪工	漏水Ⅱ有 聞取り調査結果	"	"	
	2.6～2.8	小野左岸	堤防高 3		151				151			土のう積		"	"	
	2.6～2.8	小野左岸	堤防断面 4		151				151			シート張		"	"	
	2.7	小野左右岸	工作物 橋梁 5				1				1		鳴瀬大橋 桁下高不足	"	"	
	4.0～4.2	小野左岸	堤防高 6		193				193			土のう積		"	"	
	4.0～4.2	小野左岸	堤防断面 7		193				193			シート張		"	"	
	4.6～4.8	小野左岸	堤防高 8		416				416			土のう積		"	"	
	5.0+35	背割堤左右岸	工作物 橋梁 9				1				1		東松島大橋 桁下高不足	"	"	
	5.2～5.4	小野左岸	堤防高 10		327				327			土のう積		"	"	
	5.4	小野左岸	工作物 樋管 11			1				1			東樋樋管(許) 応急対策D未施工箇所	"	"	
	5.4～5.6	小野左岸	堤防高 12	204	204			204	204			土のう積	●危険箇所	"	"	
	5.6～6.6	小野左岸	堤防高 13		972				972			土のう積		"	"	
	6.6～7.8	小野左岸	堤防高 14		954			954	954			土のう積	評価見直し	"	"	
	7.8～10.1+56	西福田左岸	堤防高 15		2,431				2,482			土のう積	評価見直し	鹿島台(鳴) 野田橋	"	
小計				204	6,902	0	0	1,158	5,999	0	0					
				204	6,558	1	2	1,158	5,655	1	2					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長