


ニツ井今泉道路 工事進捗状況
令和5年9月4日現在




【小繋トンネル】
工事完了



【今泉第二トンネル】
監査路 シールCo施工中



【今泉第一トンネル】
監査路 シールCo施工中



【今泉第二トンネル側 土工部】
連続鉄筋コンクリート舗装 Co舗設完了



【No.520プレキャスト函渠部】
路体盛土工 施工中



【大型函渠部】
路体盛土工 施工中

