

**二ツ井今泉道路 工事進捗状況**  
令和6年3月5日現在



**【電気室】**  
小繋電気室 完成



**【電気室】**  
今泉電気室 完成



**【今泉第一トンネル～今泉第二トンネル間】**  
明り部中央分離帯防護柵 施工中



**【今泉第二トンネル側土工部】**  
・押え盛土 3段目施工中  
・路体盛土 施工中



**【大型函渠部】**  
路体盛土工 5段目施工中



**【今泉IC側ランプ】**  
掘削工 施工中

