


ニツ井今泉道路 工事進捗状況  
令和6年4月5日現在



【今泉第二トンネル～】  
明り部中央分離帯及び路側防護柵 完了



【今泉第二トンネル側 土工部】  
・押え盛土 3段目施工中  
・路体盛土 施工中



【大型函渠部】  
路体盛土工 5段目施工中



【今泉IC側ランプ】  
掘削工 施工中

