

仙台湾南部海岸の

「消えた砂浜」と「災害のつめあと」

な かの は ま



中浜工区 地点の移り変わり



海岸堤防を守るために、海岸堤防前面にブロックが設置されている。(平成元年撮影)



砂浜が浸食され、消波ブロックが沈み、海岸堤防が被害を受けた。(平成3年撮影)