

### 令和3年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標		地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和3年度評定			令和2年度評定			対策水防 工 法 名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
	河口からの距離	新庄距離標			工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸開(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸開(箇所)						
最上川	41.1	(13.6)	真柄左岸	旧川跡		150			150		警戒巡視			古口	戸沢村	鳥越出張所
	41.2	(13.7)		注鳥-①		150			150							
	41.3	(13.8)	真柄左岸	旧川跡		50			50		警戒巡視	H10漏水実績 H11対策済み		古口	戸沢村	
	42.7	(15.2)	真柄左岸	旧川跡		200			200		警戒巡視			古口	戸沢村	
	42.9	(15.4)		注鳥-③		200			200							
	42.7	(15.2)	皿島右岸	新堤防		29			29		警戒巡視	R1完成 新堤防L=29m施工		古口	戸沢村	
	42.8	(15.3)		注鳥-④		0			0							
	44.1	(16.6)	蔵岡左岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			古口	戸沢村	
	44.2	(16.7)		注鳥-⑤		0			0							
	44.5	(17.0)	蔵岡左岸	旧川跡		430			430		警戒巡視	H9,H10漏水実績 H10~H11対策済み		古口	戸沢村	
	45.1	(17.6)		注鳥-⑥		0			0							
	45.3	(17.8)	蔵岡左岸	旧川跡		330			330		警戒巡視			古口	戸沢村	
	45.7	(18.2)		注鳥-⑦		0			0							
	45.7	(18.2)	蔵岡左岸	工事施工		0			66		警戒巡視	H29完成 築堤から3年経過		古口	戸沢村	
	45.8	(18.3)		注鳥-⑧削除		0			0							
45.0	(17.5)	津谷右岸	旧川跡		400			400		警戒巡視			古口	戸沢村		
45.4	(17.9)		注鳥-⑧		0			0								
45.6	(18.1)	津谷右岸	旧川跡		100			100		警戒巡視			古口	戸沢村		
45.7	(18.2)		注鳥-⑨		0			0								
53.8	(26.3)	清水右岸	旧川跡		910			910		警戒巡視	S44.S56漏水実績 H26対策済み		堀内	大蔵村		
54.7	(27.2)		注鳥-⑩		0			0								
	計				0	2,699	0	0	2,765	0						
						400			400							
最上小国川	1.4		白山右岸	旧川跡		100			100		警戒巡視	旧川跡 S48.S49.H6 L=100m施工		堀内	舟形町	
	1.5			注鳥-⑪		0			0							
		計				0	100	0	0	100	0					
					0	2,799	0	0	2,865	0						
	合計				0	400			400							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡

※赤字は令和3年度変更箇所

### 令和3年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標		地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和3年度評定			令和2年度評定			対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
	河口からの距離	新庄距離標			工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸開 (箇所)	工事施工 (箇所)	新堤防 旧川跡(m)	陸開 (箇所)						
最上川	69.1	(41.6)	毒沢左岸	旧川跡 注大-①		170			170		警戒巡視	旧川跡		堀内	尾花沢市	大石田出張所
	69.4	(41.9)				170			170							
	69.9	(42.4)	毒沢左岸	旧川跡 注大-②		200			200		警戒巡視			堀内	尾花沢市	
	70.1	(42.6)				200			200							
	85.1	(57.6)	大石田右岸	旧川跡 注大-③		400			400		警戒巡視			大石田	大石田町	
	85.5	(58.0)				0			0							
86.8	(59.3)	大石田右岸	旧川跡 注大-④		150			150		警戒巡視			大石田	大石田町		
87.0	(59.5)				0			0								
計					0	920	0	0	920	0						
丹生川	0.6		大石田左岸	新堤防 注大-⑤		14			0		警戒巡視	R2完成 新堤防L=14m施工		大石田	大石田町	
	0.6					0			0							
	計					0	14	0	0	0	0					
合計					0	934	0	0	920	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長  
 重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡

※赤字は令和3年度変更箇所

令和3年度 重要水防要注意区間調書

様式-3

河川名	距離標	地区名及び左右岸別	評定種別及び図面番号	令和3年度評定			令和2年度評定			対策水防工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象観測所	関連市町村	出張所
				工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸闌(箇所)	工事施工(箇所)	新堤防旧川跡(m)	陸闌(箇所)						
鮭川	1.2	津谷	旧川跡		700			700		警戒巡視			真木	戸沢村	鮭川
	2.1	右岸	注鮭-①		700			700			S55~H7 L=700m施工				
	2.0	岩清水	旧川跡		200			200		警戒巡視			真木	戸沢村	
	2.2	左岸	注鮭-②		200			200							
	2.6	岩清水	旧川跡		980			980		警戒巡視	S50漏水実績 S54~H元 L=980m施工 H30側帯工事施工 L=400m施工		真木	戸沢村	
	4.1	左岸	注鮭-③		980			980							
	3.6	名高	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	戸沢村	
	3.7	右岸	注鮭-④		100			100							
	4.9	名高	旧川跡		250			250		警戒巡視			真木	戸沢村	
	5.2	右岸	注鮭-⑤		250			250							
	7.0	松坂	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	戸沢村	
	7.1	右岸	注鮭-⑥		100			100							
	16.0	庭月	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	鮭川村	
	16.1	左岸	注鮭-⑦		100			100							
17.4	庭月	旧川跡		246			246		警戒巡視			真木	鮭川村		
17.6	左岸	注鮭-⑧		246			246								
18.0	庭月	旧川跡		150			150		警戒巡視			真木	鮭川村		
18.2	左岸	注鮭-⑨		150			150								
18.2	岩木	旧川跡		150			150		警戒巡視			真木	鮭川村		
18.4	右岸	注鮭-⑩		150			150								
19.3	岩木	旧川跡		100			100		警戒巡視			真木	鮭川村		
19.4	右岸	注鮭-⑪		100			100								
計				0	3,076	0	0	3,076	0						
					3,076			3,076							
真室川	2.0	木の下	旧川跡		200			200		警戒巡視	旧川跡		真室川	真室川町	
	2.2	右岸	注鮭-⑫		0			0			S52 L=200m施工				
	2.9	真室川	旧川跡		110			110		警戒巡視	旧川跡 S50.8漏水実績		真室川	真室川町	
	3.0	左岸	注鮭-⑬		0			0			S52 L=110m施工				
	4.0	下高沢	旧川跡		100			100		警戒巡視			真室川	真室川町	
	4.1	右岸	注鮭-⑭		0			0							
計				0	410	0	0	410	0						
					0			0							
金山川	0.8	新田平岡	旧川跡		100			100		警戒巡視			平岡橋	真室川町	
	0.9	左岸	注鮭-⑮		0			0							
	1.1	新田平岡	旧川跡		100			100		警戒巡視			平岡橋	真室川町	
	1.2	左岸	注鮭-⑯		0			0							
計				0	200	0	0	200	0						
					0			0							
合計				0	3,686	0	0	3,686	0						
					3,076			3,076							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

重複の優先順位は 工事施工→新堤防・旧川跡

※赤字は令和3年度変更箇所