

おがわらこニュース

平成26年
11月
第4号

2つの工事が終了し、完成検査が行われました

9月25日(木)、出張所において『高瀬川栄沼地区上流部堤防耐震工事』の完成検査が行われました。そして、10月9日(木)、現場事務所において『高瀬川栄沼地区下流部堤防耐震工事』の完成検査が行われました。午前中は書類等のチェック、午後は現場へ行き、長さや高さ等を測り、設計図どおりに出来ていることを確認し、完成検査はどちらも終了しました。

出張所内での書類検査



9月25日(木)

現場事務所内での書類検査



10月9日(木)

現場での検査



9月25日(木)

インタビューの様子



㈱福萬組さんへインタビュー

㈱福萬組現場代理人の下山さんへ今回の工事を終えた感想をお伺いしました。『今回の工事では小川原湖漁協さんに大変お世話になりました。【地域に根ざした】取り組みを心がけ、東北町主催・漁協主催の清掃活動にも参加させていただきました。町の方々と共に活動することで町の活性化に少しでも貢献できればと思っています。また、高瀬川河川事務所芦萱副所長には検査日を含めて4回も現場に足を運んでいただき、私達の日頃の姿勢(現場での作業風景や現場事務所の様子等)を見てもらったので良かったと思います。』とのことでした。

東北建設㈱さんへインタビュー

今回の工事を終えた感想を、東北建設㈱監理技術者の山上さんにお伺いしました。『矢板工事で位置をあわせるのに時間がかかって苦労しましたが、その後は予定通り進んで終了することができました。無事に終わってホッとします。』とのことでした。



山上さん

お二人ともお忙しいところ
ご協力いただき、ありがとう
ございました。



下山さん

水生生物調査

10月16日(木)、七戸町の七戸川・作田川合流点で水生生物調査を行いました。ややきれいな水に生息するとされる・オオシマトビケラ・コオニヤンマが見つかりました。

＊10月16日の記録＊

- 川幅・・・11.8m
- 水温・・・12℃
- 生物採取場所の水深・・・60cm
- 流れの速さ・・・60cm/秒



10月21日(火)、乙供橋下流において、高瀬川水系水質汚濁対策連絡協議会『水質事故対策訓練(オイルフェンス設置訓練)』が行われました。これから灯油の取り扱いが増える時期になり、油流出事故が発生した場合に備えての訓練を実施しました。



※「おがわらこニュース」は、事務所HPでもご覧いただけます。

編集後記

すっかり日が落ちるのが早くなってきましたね。少しずつ冬の足音が近づいているのでしょうか。だんだん寒さも厳しくなりますので、手洗いうがいをして風邪をひかないようにしましょう。

(松林)



発行

高瀬川河川事務所
小川原湖出張所



〒033-0021 三沢市岡三沢三丁目9-19

TEL:0176-53-3081

FAX:0176-52-9266

E-mail: takase@thr.mlit.go.jp

<http://www.thr.mlit.go.jp/takase/>